

1. Mechanische Gefährdungen

- Quetschgefahr durch sich unabhängig voneinander bewegende Teile
- Immer mit installiertem Safety Shield drucken
- Der Not-Aus-Schalter muss jederzeit leicht zugänglich sein.
- Den Drucker nie unbeaufsichtigt lassen.
- Dritte so gut wie möglich schützen (Druckbereich absperren...)

2. Gefahren durch UV-Tinte

- Bei der Arbeit mit UV-Tinte immer Handschuhe tragen.
- UV-Tinte ist im flüssigen Zustand ätzend.
- UV-Farbe (+Spülung) in flüssigem Zustand ist gefährlich für Mensch und Umwelt.
- Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt.
- Verwenden Sie keine Tinte mit abgelaufenem Verfallsdatum.
- Verwenden Sie nur Original-WallPen-Tinte (die Verwendung anderer Tinten führt zum Erlöschen der Garantie).
- Druckköpfe müssen vor UV-Licht geschützt werden (direktes Sonnenlicht, aber auch Kunstlicht).
- Ausgehärtete Tinte auf den Düsen ist nicht von der Garantie abgedeckt.
- Tragen Sie beim Drucken eine Maske.

3. Gefahren durch UV-Licht

- Gefahr von Hautverbrennungen.
- Kann die Netzhaut schädigen.
- Während des Druckens eine UV-Schutzbrille tragen.

4. Entsorgung von Verbrauchsmaterialien

- UV-Tinte, Spülung und deren Behälter sind Gefahrstoffe.
- Bringen Sie die Produkte zur Gefahrstoffentsorgung.
- Nicht über den Hausmüll entsorgen.